

J. E. G. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 12 DIC. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 814 del 10 DIC. 2007


OGGETTO: Pagamento sanzione amministrativa. ASL BN 1 relativa a verbale di ispezione n°116 del 13/10/2006 – IPA Vetrone (BN).

L'anno duemilasette, il giorno dieci del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le	Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott.	Pasquale	GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag.	Alfonso	CIERVO	- Assessore	ASSENTE
4) Ing.	Pompilio	FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott.	Pietro	GIALLONARDO	- Assessore	_____
6) Dott.	Giorgio Carlo	NISTA	- Assessore	_____
7) Dott.	Carlo	PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott.	Rosario	SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom.	Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 10275/SEP del 10/12/2007, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

RITENUTO sussistere le condizioni di cui alla Delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999, avente ad oggetto "Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative", per proporre la richiesta di autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento dell'ASL BN 1 prot. 172616 del 20/11/2007 dell'importo di € 1.419,00;

per le motivazioni riportate nell'allegato sopra citato rapporto prot. n° 10275/SEP del 10/12/2007 si propone:

- **Di richiedere** l'autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell'ASL BN1 prot. 172616 del 20/11/2007 relativa al verbale di ispezione n° 116 del 13/10/2006 eseguito presso l'IPA Vetrone di Benevento;
- **di imputare** la spesa al capitolo n° 3790 del bilancio 2007;

Ritenuto, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesa posta proposta;

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

UFFICIO IMPRESA
REGISTRAZIONE
CAP. 3790
PROV. N. 2730/07

Il Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)

LA GIUNTA

VISTA la propria delibera n° 238 del 27/05/1999 ad oggetto: "Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative";

VISTO il provvedimento della ASL BN 1 prot.172616 del 20/11/2007, relativo all'ammissione al pagamento dell'ammenda, in sede amministrativa, della somma di € 1.419,00;

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 10275/SEP del 10/12/2007, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento sotto la lettera "A", quale rapporto circostanziato dei fatti richiesto dalla citata delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999;

RITENUTO doversi autorizzare il pagamento della sanzione

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte::

- **di autorizzare**, ai sensi della lettera a) della Delibera di G.P. 238 del 27/05/1999, la liquidazione ed il pagamento dell'ammenda comminata dalla ASL BN 1 di cui in premessa;
- **di onerare** il Segretario Generale della trasmissione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di esprimere proprie valutazioni circa la sussistenza di dolo o colpa grave dei soggetti destinatari della sanzione;
- **di stabilire** che la spesa graverà sul Cap. 3790 del bilancio 2007 per l'importo di € 1.419,00;
- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività, in considerazione del termine perentorio per il pagamento.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

10/6/64

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 260 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

12 DIC. 2007

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 12 DIC. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 03 GEN. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
 Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
 E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 03 GEN. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE SEP il _____ prot. n. ES 100
SETTORE FINANZA il _____ prot. n. _____
SETTORE SG (area) il _____ prot. n. L. 1.08
Revisori dei Conti il 13.12.07 prot. n. _____
Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

Sup. Capigruppo



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Al Dirigente del
Settore Infrastrutture
SEDE

Prot. n. 10275/SEP del 10 DIC. 2007

RAPPORTO

OGGETTO: Pagamento sanzione amministrativa. ASL BN 1 relativa al verbale di ispezione n° 116 del 13/10/2006 – Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" di Benevento. - PROVVEDIMENTI

PREMESSO CHE:

- In allegato alla nota prot. 146273/ZF del 20/10/2006, il servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASL BN1, ha notificato il verbale di ispezione n° 116 del 13/10/2006, relativo a sopralluogo eseguito presso Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" di Benevento;
- Con il predetto verbale, in particolare, era stato contestato di *"aver omesso di indicare sui quadri elettrici di distribuzione e comando generali e di piano del convitto, nella palestra, nella sala convegni, nella lavanderia e segreteria, nell'alloggio del sig. GIACCO: la tensione, l'intensità di corrente, il nome del costruttore, l'anno di costruzione e la frequenza, il grado di protezione (IP) e di fare eseguire le prove per accertare le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso quali le correnti di corto circuito, la tenuta al corto circuito, le protezioni contro le sovratensioni, il calcolo delle sovratemperature, le protezioni contro la sovratensioni, il calcolo delle sovratemperature. Poiché ometteva di fare realizzare un unico impianto di terra per la protezione contro il rischio elettrico per tutti gli ambienti di lavoro,"*

CONSIDERATO CHE:

- con il medesimo verbale veniva prescritto di procedere alla eliminazione delle irregolarità;
- con nota prot. 8695/SEP del 27/04/2007 si richiedeva proroga per ottemperare alla prescrizioni impartite;

- con nota prot. 80931/ZF del 21/05/2007 l'ASL BN1 concedeva proroga di 180 giorni;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

TENUTO CONTO CHE:

- a seguito dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni imposte dal predetto servizio dell'ASL BN1 con il richiamato verbale n° 116 del 13/10/2006, come si riscontra dalla nota prot. 172616/ZF del 23/11/2007, acquisita in data 29/11/2007 al protocollo n. 9909 di questo Settore (allegata in copia), il medesimo Servizio ha espresso parere favorevole all'ammissione al pagamento dell'ammenda in sede amministrativa di € 1.419,00 da effettuarsi presso la Banca di Roma – Agenzia di Benevento 1, sul c/c bancario 653626/78.

Sulla scorta di quanto sopra detto, non riscontrandosi nel caso in specie comportamenti di inerzia e/o di manifesta gravità, si ritiene che sussistono le condizioni per richiedere l'applicazione del disposto di cui alla delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999, ai fini dell'autorizzazione alla liquidazione e pagamento della sanzione di che trattasi.

Tanto si comunica alla S.V. per i successivi adempimenti, ove condiviso il contenuto del presente rapporto.

II DIRIGENTE SEP
(ing. Valentino Melillo)



REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1

DIPARTIMENTO
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Via Patrizia Mascellaro n. 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 308350 - fax 0824 308350
psal.amm@aslbenevento1.it

DPP RPSVI

20 OTT. 2006

Protocollo generale n. 146273/F

Benevento, _____

- Ing. Melillo

- Ing. Panarello - seguire con attenzione il ^{proteggere} Alla Procura della Repubblica
- calabrese (comunicare a Ing. Panarello tutte le iniziative già assunte che concernano) presso il Tribunale

30.10.06

Vellu

di
Benevento

Ing. Melillo Angelo
c/o AMORUO PAV. C.
Largo Carducci
Benevento


Oggetto: Verbale d'ispezione

M^o 116

Si trasmette in allegato n. 1 verbale d'ispezione redatto in data 13/10/06 da personale con funzioni ispettive di questa A.S. L. relativo all'ispezione effettuata all'Istituto Tecnico Statale Agostino M. De Zome

SETTORE
PATRIMONIO
N. 8695
DEL 31 OTT. 2006
PROT. INTERNO

Il Responsabile del Servizio
Ing. Pietro Vasaturo
Vasaturo



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
VIA P. Masciaroni, n. 1 - 82100 Benevento
20324-203250 e 308253 FAX 0824 303550

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1

data 13/10/2006

Verbale
n° 116

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
di BENEVENTO

VERBALE D'ISPEZIONE

Eseguito alla Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
impianto Matr. 3357/B (vigilanza, verifica, accertamento di notizia di reato, ecc.)
con Sede Legale in: ~~.....~~, ~~.....~~ BENEVENTO - Via Carducci ed
attività lavorativa: (istruzione scolastica): Benevento, loc. Piano Cappelle, presso Istituto Statale
Superiore Agrario "M.VETRONE".

E/ Sono presenti (VIA: CALABRESE geom. Cosimo, delegato a presiedere al sopralluogo del
responsabile dell' U.T. Prov.le Settore Edilizia e Patrimonio ing. MELILLO Angelo, Molinaro Carmine
Antonio, delegato ad assistere del dirigente scolastico, PASCALE geom. Antonio, rappresentante della
ditta installatrice d'impianti elettrici RUSSO Antonietta che prendono atto dei seguenti provvedimenti e/o
che s'impegnano a consegnare il presente verbale, nel più breve tempo possibile, al responsabile della
SCUOLA/società/ditta/ente locale e/o pubblico/cantiere/ ecc.: sig. ing. MELILLO Angelo nato a Benevento il
01/05/1952, ivi residente al Parco Appia e domiciliato per la carica presso l'ente locale settore S.E.P. largo
Carducci - Benevento.-

A seguito della vigilanza e della verifica eseguita in data 20/07/06 e 12/10/2006 presso l'Istituto
Superiore Statale Agrario M.VETRONE il sottoscritto, LUIGI PUGLIESE, UPG del Servizio di Prevenzione
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL - BN1, sono state accertate a carico della società le
seguenti omissioni /contravvenzioni in materia prevenzione e sicurezza (e igiene) del lavoro:

1) Combinato disposto degli artt. 269 e 287 del DPR 547/55 e legge 106/68 norme CEI 17-
13/1, 23 - 49 e 23 - 51 (tab.1) poiché ometteva di indicare sui quadri elettrici di distribuzione e
comando generali e di piano installati sui vari piani del convitto, nella palestra, nella sala
convegni, nella lavanderia, nella cucina, nel plesso scolastico, nella foresteria, nella serra e nella
presidenza e segreteria, nell'alloggio del sig. GIACCO: la tensione, l'intensità di corrente, il nome
del costruttore, l'anno di costruzione e la frequenza, il grado di protezione (IP) e di fare
eseguire le prove per accertare le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso
quali: le correnti di corto circuito, la tenuta al corto circuito, le protezioni contro le sovratensioni,
il calcolo delle sovratemperature, le protezioni contro le sovratensione ecc..

2) Art. 267 del DPR 547/55 e s.m. e norme CEI 64/8 e 11/9 poiché, ometteva, di fare realizzare
un unico impianto di terra per la protezione contro il rischio elettrico per tutti gli ambienti di
lavoro, e di adeguare alle citate norme CEI gli impianti elettrici installati nei locali piano
sopraelevato e seminterrato dell'alloggio sig. GIACCO, nei locali della segreteria e presidenza,
nei locali della palestra, del convitto, della cucina, della sala convegni, della lavanderia,
dell'infermeria, della serra, dei laboratori chimica e sala computer, del locale vinificazione, nel
locale adibito ad uso medico adiacente la palestra

3) Art. 272 del DPR 547/55 poiché ometteva di installare a monte dei quadri di piano del convitto, della
serra, della foresteria, della palestra, della lavanderia, della cucina, del quadro generale locale infermeria e
del quadro di comando-manovra e distribuzione installato nel locale GIACCO: oltre al collegamento
elettrico a terra, un dispositivo di protezione automatico differenziale del tipo a soglia d'intervento
regolabile e rapido di classe "AC e A" per garantire una corretta funzionalità con gli altri dispositivi

differenziali, atto ad interrompere l'alimentazione elettrica ed a contenere gli effetti fisiologici dannosi in una persona in caso di guasto su una qualsiasi delle masse e dei quadri medesimi. Inoltre ometteva di installare a monte dei circuiti elettrici alimentanti computer dispositivi automatici differenziali ad alta sensibilità di classe "A" anziché di classe "AC" per proteggere i lavoratori da eventuali correnti di dispersione d'impulso.

4) Art. 371, comma 2, del DPR 547/55 poiché ometteva di mantenere in buono stato di stabilità, di conservazione e d'efficienza l'impianto elettrico, riguardo alle necessità della sicurezza del lavoro; in particolare è stato constatato nel corso della verifica che:

- non sono protette efficientemente contro le ossidazioni ed il deterioramento le connessioni dei conduttori di terra e di protezione (molte di queste connessioni sono deteriorate, rotte, divelte dalla corrosione ed ossidazione, nonché dalle sollecitazioni meccaniche);
- tutti i quadri elettrici di comando e protezione installati nei locali: cucina, convitto, serra, locale GIACCO, palestra, locale infermeria adibito ad uso medico adiacente la palestra, lavanderia, convitto, sala convegno, foresteria i quadri elettrici sono in pessimo stato di conservazione e d'efficienza, inoltre essi mancano di collegamento elettrico a terra e presentano parti normalmente in tensione accessibili;
- manca il collegamento elettrico d'interconnessione dei vari dispersori costituenti gli impianti di terra dei vari piani, della serra, della segreteria ecc.;
- gli interruttori differenziali installati nei quadri elettrici ubicati sui vari piani del convitto, nella serra, nella cucina e foresteria non sono più efficienti perciò non garantiscono la protezione contro il rischio elettrico e l'interruzione dell'alimentazione elettrica in caso di guasto pericoloso;
- non risultano collegati a terra le masse (alveoli centrali delle prese a spina) e delle attrezzature installate nei locali: lavanderia, cucina, infermeria, serra, segreteria, palestra e locali sig. GIACCO, convitto e foresteria;
- non è stata ripristinata l'illuminazione di sicurezza e d'emergenza installata sulle vie d'esodo, sulle scale e sui corridoi del convitto, della lavanderia, della segreteria, della palestra e sala convegni, nel locale infermeria, cucina e foresteria, nel plesso scolastico ecc.;
- non è stata adeguata l'illuminazione artificiale nei locali segreteria, laboratorio, sala computer in modo da garantire sulle singole postazioni di lavoro che utilizzano i computer un livello d'illuminazione medio mantenuto non inferiore a 500 lux come prescritto dalle Norme UNI EN 12464-1.



PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Edilizia e Patrimonio

MIOUTA
MP

Prot. n. 8695/SEP del 27 APR. 2007

Spett.le ASL BN 1
Dipartimento Servizio di Prevenzione
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Via P. Mascellaro, 1
82100 Benevento

e p.c Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Benevento

Oggetto: Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" di Benevento.
Verbale di ispezione ASL n. 116 del 13/10/2006.
Richiesta proroga.-

Premesso che:

- in data 31.10.06, acquisito al prot. di questo Settore al n. 8695, veniva notificato il verbale indicato in oggetto, con il quale venivano prescritti adeguamenti dell'impiantistica elettrica installata presso l'Istituto Scolastico di che trattasi, da eseguirsi nel termine di 180 giorni dalla notifica, e quindi entro il 30.04.07;
- questo Settore, nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili nel bilancio dell'Ente ed a tanto destinabili, ha provveduto tempestivamente a redigere una perizia relativa ad un primo intervento urgente di parziale adeguamento di quelli prescritti nel predetto verbale d'ispezione;
- con determinazione n. 2060/02 del 15.11.06, è stata approvata la suddetta perizia e sono stati contestualmente affidati i connessi lavori;
- i detti lavori sono stati realizzati ed ultimati ed acquisita la connessa certificazione di legge che si allega in copia alla presente;

Considerato che:

- la realizzazione degli ulteriori interventi richiamati nel medesimo verbale di ispezione del 13.10.06, richiedeva importi di spesa rilevanti. In sede di formulazione di piano annuale dei LL.PP. e del connesso bilancio di previsione per il corrente anno, sono state destinate le risorse finanziarie aggiuntive necessarie, attraverso apposito mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.;
- ad avvenuta approvazione del relativo progetto esecutivo, in corso di elaborazione, si provvederà a richiedere il finanziamento all'istituto mutuante, ad attivare quindi le procedure per l'affidamento dei lavori ed alla loro esecuzione;
- per l'espletamento di tutto quanto necessario, si ritiene prefigurabile tempi non brevi;

per tutto quanto sopra detto,

SI CHIEDE

una proroga di **giorni 180 (centottanta)** al termine di scadenza di cui al richiamato verbale n. 116 del 13.10.06, notificato in data 31.10.06.-

Si resta in attesa di determinazioni in merito e si inviano distinti saluti.



04 MAG. 2007

IL DIRIGENTE S.E.P.
(ing. Valentino Melillo)

Ing. Melillo



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0013430

Data 29/05/2007

Oggetto RICHIESTA PROROGA

Mod. S.P. PROC. 9 DIP. 28

Dest. Edilizia Settore

REGIONE CAMPANIA
**AZIENDA SANITARIA LOCALE
BENEVENTO 1**

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Tel. 0824 32.22.35-6-7

Ing. Paucese
verifica a quale verbale
si riferisce la proroga e a quali
adempimenti richiesti

27 MAG. 2007

Benevento

Prot. n° 80939/2F

**ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA presso il TRIBUNALE
di BENEVENTO**

SETTORE
PATRIMONIO
N. 4411
DEL **31 MAG. 2007**
PROT. INTERNO

PROVINCIA DI BENEVENTO
28 MAG 2007

Ing. Melillo Valentino
C/O amministrazione postale
L. Org. Carducci
Benevento

S.a. Sott. G. Jannella
esp. Proc. 1957/05/23

OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA.

*Verbale n° 116 del
13/10/2006*

Con riferimento al verbale emesso da questo Servizio in data 13/10/2006 n° 116
a carico di Ing. Melillo Valentino, si comunica che

la Ditta ha chiesto una proroga di 180 giorni per l'adempimento alle prescrizioni.

Si invia copia della richiesta a cui si è ritenuto di poter aderire.

*N.B. Per mio errore di trascrizione è
stato indicato nel verbale 116 del 13/10/2006
Ing. Melillo Angelo - anziché Ing. Melillo Valentino
destinatario delle prescrizioni citate.*

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
ING. PIETRO VASATURO

[Signature]



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028364 Data 27/11/2007

Mod. S.P. PROC. 6 DIP. 25

Oggetto AMMISSIONE AL PAGAMENTO
AMMENDA IN SEDE
Dest. Edilizia Settore

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro. Tel. 0824/322235-6-7

20 NOV. 2007

Prot. 172516/24

Benevento
Ing. Melillo Valentin
c/o Comune Post. Le.
Largo Carducci
Benevento

SETTORE
PATRIMONIO
N. 9908
DEL 29 NOV. 2007
PROT. INTERNO

PROVINCIA DI BENEVENTO
23 NOV 2007
Pavese

p. c. ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA presso il TRIBUNALE
di BENEVENTO

OGGETTO: AMMISSIONE AL PAGAMENTO
DELL'AMMENDA IN SEDE AMMINISTRATIVA

Con riferimento al verbale d'ispezione del 13/10/2006 n° 116

emesso a carico di Ing. Melillo Valentin

- Visto che l'utente ha ottemperato alle prescrizioni come da verbale;
- Vista la comunicazione di ottemperanza corredata da idonea certificazione;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'ammissione al pagamento dell'ammenda in sede Amministrativa di € 1419,00
Euro Mille quattrocento diciannove/00
pari a 1/4 dell'ammenda massima stabilita per le singole convenzioni commesse, da effettuarsi presso la
BANCA DI ROMA Agenzia BENEVENTO 1 sul c/c bancario n° 653626/78, evidenziando nella motivazione
del versamento la dicitura "PARTITARIO VINCOLATO n° 10.000 D.L. 758/94" intestato al SERVIZIO

PSAL, entro 30 giorni dalla presente notifica

Stampa: SERVIZIO AMMINISTRATIVO - BENEVENTO

Il. E. Prov. di Benevento
L'ISPEITTORE

Copia del versamento deve essere inviata a questo Servizio.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
ING. PIETRO VASATURO

Ing. Pavese
28/11/07
incentive di che si tratta?