



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° *hh* /02 DEL 10 GEN. 2014

OGGETTO : LIQUIDAZIONE dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria effettuati sull'autovettura dell'Ente Fiat Punto tg. CM551HG affidata al Settore Infrastrutture e Viabilità.
Importo complessivo dei lavori € 229,90 I.V.A. inclusa.-

Riferimento contabile impegno n° 2261/13

CIG n° Z6D0BD74D0

IL DIRIGENTE

Preso atto della necessità di provvedere urgentemente alla manutenzione straordinaria (rottura del motorino di avviamento) sull'autovettura Fiat Punto tg CM551HG, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche per assicurare il servizio a cui è stata affidata;

Data l'urgenza del caso si è provveduto a richiedere preventivo di spesa (che si allega in copia) all'Officina di fiducia dell'Ente Centro Revisione Lombardi sas di Benevento, la quale ha quantificato il lavoro da svolgere in complessivi € 229,90 iva inclusa;

Vista la determina : n° 1048 del 9-10-2013, con la quale veniva impegnata la spesa;

Vista la fattura della Ditta "Centro Revisioni Lombardi di Lombardi Luca sas " di Benevento:

- n° 616 del 23-10-2013 per € 229,90 iva inclusa relativa alla sostituzione del motorino di avviamento sull'autovettura Fiat Punto tg. CM551HG, così come specificato in fattura;

Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata.

Ritenuto che il credito della Ditta "Centro Revisioni Lombardi di Lombardi Luca sas " di Benevento per l'importo complessivo € 229,90 iva inclusa può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto;

*Il Dirigente
Ing. Valentino Meiillo*

DETERMINA

Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 229,90 IVA inclusa, in favore della Ditta "Centro Revisioni Lombardi di Lombardi Luca sas " con sede alla C.da S.Chirico, 82100 Benevento, per i lavori effettuati sull'autovettura sopra indicata dell'autoparco Provinciale;

n.b.: Accredito presso UNICREDIT BANCA , IBAN n. IT20N0200815004000011057290;

Di imputare la spesa al capitolo 2513 progr. imp. n. 2261/13;

Di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento.

Il Funzionario
Responsabile U.O. Autoparco
Geom. Giancarlo Ballarino

Il Dirigente del Settore
Edilizia e Patrimonio
Dott. Ing. Valentino Meiillo



**CENTRO REVISIONI LOMBARDI sas
di Lombardi Luca**

C.da San Chirico SS 212 (Brico OK)
82100 BENEVENTO
Tel. 0824.47794 - cell. 320.3812445 - 328.0203460
www.revisionilombardi.com
e-mail: revisionilombardi@alice.it
Partita Iva 01342550629 - N. REA 112518

XAB N° 3851 2013 RICEVUTA FISCALE-FATTURA FISCALE
(D.M. 13-10-1979 - D.M. 18-1-1980 - D.M. 18-9-1981)

Tip. L. Rapida di Della Porta Oreste - Via Vittorio Veneto, 19 - Benevento - Aut. M.F. VI/12/2024/93 del 15-11-93


SPETT.LE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
PIAZZA IV NOVEMBRE
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo Documento Fattura fiscale		
NR. 616/2013	Data 23/10/2013	Pagina Nr. 1

Condizioni di pagamento Rimessa diretta	Codice Fiscale	Partita IVA
Riferimenti Veicolo		

Descrizione	Qtà	Art. 15 n. 3 del DPR 633/72	Importi IVA esclusa	Iva	Sconto %	Totale IVA inclusa
GEN MOTORINO AVVIAMENTO	1		149,00	22		181,78
GEN MANODOPERA	1		39,44	22		48,12
GEN FIAT PUNTO TG. CM551HG	1		0,00	22		0,00

PROVINCIA DI BENEVENTO
13 DIC 2013

 **Provincia di Benevento**
AOO: Relazioni Isti...
Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot.: 0020849 Data: 16/12/2013
Oggetto: Fattura n. 616 del...
Dest: Edilizia, Patrimoni...

Anticipazioni	Imponibile	Imposta
0,00	188,44	41,46

Corrispettivo Pagato	0,00
Corrispettivo non pagato	229,90
TOTALE DOCUMENTO	€ 229,90

S. MELILLO
12 SET 2013
M



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti, Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti

Servizio Infrastrutture e Trasporti (S.I.T.)

Prot. n. 12550 del 12 SET 2013

Spett.le Settore Edilizia Patrimonio
SEDE

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>8461</u>
DEL 13 SET 2013
PROT. INTERNO

Oggetto: segnalazione guasto autovettura CM 551 HG.

Con la presente si segnala che l'autovettura "Punto CM551HG" in dotazione di questo Servizio presenta il seguente guasto: non si avvia l'accensione del motore (rilevata almeno due volte dopo la sosta) con conseguente difficoltà di rimessa in moto (è stato necessario spingere l'auto per l'avvio).

Si prega Codesto Settore di voler disporre i dovuti accertamenti e le conseguenti riparazioni.

Si ringrazia.

Il Responsabile S.I.T.
ing. Salvatore MINICOZZI



Il Dirigente ad Interim
ing. Valentino MELILLO