



*Provincia di Bene*

SETTORE TECNICO

SERVIZIO VIABILITA'

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo: 0074426 USCITA  
Data: 10/11/2015  
Ora: 10:13

Prefettura di Benevento *protocollo.prefbn@pec.interno.it*  
Questura di Benevento *gab.quest.bn@pecps.poliziadistato.it*  
Comando Prov.le Carabinieri di Benevento *tbn25209@pec.carabinieri.it*  
Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita *tbn26052@pec.carabinieri.it*  
Compagnia Carabinieri di Montesarchio *tbn20266@pec.carabinieri.it*  
Polizia Stradale – sezione di Benevento  
*sezpolstrada.bn@pecps.poliziadistato.it*  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento  
*com.benevento@cert.vigilfuoco.it*  
Polizia Provinciale di Benevento  
*poliziaprovinciale@pec.provinciabenevento.it*  
Amministrazione Provinciale di Benevento  
*settore1@pec.provincia.benevento.it*  
Regione Campania –Assessorato alla Viabilità –  
*agc14@pec.regione.campania.it*  
Regione Campania –Settore Difesa Suolo– Napoli  
*agc15.sett03@pec.regione.campania.it*  
Comunità Montana del Taburno *cmtaburno@pcert.it*  
Comune di Durazzano (BN) *anadurazzano@pec.it*  
Comune di Sant'Agata dei Goti (BN) *comunesantagatadegoti@pec.it*  
ASL - BN1- *aslbenevento@pec.it*  
Impresa Costruzioni Spitaletta Serafino Via Ciesco 82030 Tocco Caudio (BN)  
Fax 0824-888507

## ORDINANZA

**OGGETTO:** S.P. n. 122 “Sant’Agata dei Goti – Durazzano”.  
Installazione segnaletica di pericolo.  
Istituzione limite massimo di velocità pari a 50 Km/h.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE**

**PREMESSO CHE:**

- Le abbondanti precipitazioni meteoriche verificatesi sull'intero territorio provinciale nella notte tra il 14 e 15 Ottobre scorso, hanno innescato diversi fenomeni che hanno di fatto provocato profonde e persistenti sconessioni alla viabilità esistente.

- Che lungo l'arteria stradale S.P. n. 122, la pavimentazione stradale presenta lunghi tratti con scadimento delle originarie caratteristiche e diversi fenomeni erosivi che hanno interessato le pertinenze della strada.

#### VISTO:

- Gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 295 del 30-04-1992 e s.m.i.
- Il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16-12-1992 e s.m.i.
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10-07-2002 e s.m.i. recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo per intersezioni.

#### CONSIDERATO:

- Che nelle ore successive alla notte tra il 14 e 15 ottobre, immediatamente si è intervenuti per eliminare fango e detriti dalla carreggiata e le principali sconessioni provocate dalle abbondanti piogge.

#### TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

- Nelle more del completamento degli interventi di ripristino localizzato e dei finanziamenti necessari per l'esecuzione definitiva dei lavori, lungo tutto il tratto di strada in oggetto.

### ORDINA

- Con decorrenza dal giorno 15-11-2015 l'imposizione del limite di velocità pari a 50 Km/h in entrambi i sensi di percorrenza lungo l'intero percorso della strada in oggetto.
- L'installazione della seguente segnaletica stradale di tipo verticale:
  - *limite massimo di velocità 50Km/h (fig. II 50 art. 116 D.P.R. 495/92 e s.m.i.).*
  - *strada deformata (fig. II 1 art. 85 D.P.R. 495/92 e s.m.i.).*

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica a norma del Codice della Strada, a cura dell'Impresa **Costruzioni Spitaletta Serafino con sede in Via Ciesco - 82030 TOCCO CAUDIO (BN).**

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presenta Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada.-

Benevento 09-11-2015

**U.O. Comprensorio Vitulanese-Caudino**

**Zona 3**

Ing. Umberto Dell'Omo

**Il Responsabile del Servizio  
P.O. con delega Dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso**