

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 4951 Progr. N. 3582 del 21/12/2017


VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N° 2734 /02 del 15 DIC. 2017

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B.B. LUCARELLI - Viale S. Lorenzo -
BENEVENTO.
ISTITUTO AGRARIO - C.da Piano Cappelle - BENEVENTO.
Lavori urgenti di manutenzione ordinaria ai servizi igienici.
APPROVAZIONE DELLA SPESA DI € 8.216,61 , IVA compresa al 22,00%.
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "TERMOIDRAULICA MAIO" da Ceppaloni (BN).

RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 4951

CIG: Z652154160

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

- **VISTA** la determinazione n. 169 del 01/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alcune delle funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

- sono pervenute a questo Ente, da parte dei dirigenti scolastici degli istituti indicati in oggetto, segnalazioni urgenti, (nota prot. n. 44009 del 08/11/2017 e 44819 del 15/11/2017), che si allegano in copia, in merito alle gravi disfunzioni dei servizi igienici esistenti nelle strutture che potrebbero causare il blocco totale delle attività didattiche e amministrative;

- i citati disservizi, determinano la impraticabilità degli ambienti, i rispettivi dirigenti scolastici hanno segnalato e sollecitato con urgenza un immediato sopralluogo tecnico per verificare le gravi condizioni di degrado e di cattivo funzionamento in cui versano i servizi igienici al fine di predisporre i necessari interventi manutentivi per riportare i plessi scolastici nelle condizioni di normale sicurezza e funzionalità e consentire il normale prosieguo delle attività didattiche e amministrative;

- **CONSIDERATO** che a seguito di tale disagio è stato necessario e urgente predisporre un intervento immediato presso entrambe le strutture che ospitano la popolazione scolastica per il grave rischio igienico che tale situazione comporta;

- **ESPERITO** puntuale ed urgente sopralluogo dai tecnici di questo Settore, cui sono affidati i compiti di controllo, gestione e manutenzione dei predetti istituti, i quali hanno verificata la effettiva necessità di intervenire prontamente poichè hanno accertato che risultano fortemente compromesse le apparecchiature dei sanitari, dei rubinetti, sifoni, comandi di evacuazione, tubazioni di scarico, guarnizioni, flessibili, blocco dei sistemi CATIS, chiavi di arresto manomesse, manopole bloccate, con diffusione di cattivi odori in tutti gli ambienti, con tubazioni fecali otturate che determinano copiose infiltrazioni di acqua negli ambienti sottostanti;