

J.Eg

La presente deliberazione viene affissa il 09 AGO. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni **IMMEDIATA ESECUTIVITÀ**

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 519 del 03 AGO. 2007


OGGETTO: Pagamento sanzione amministrativa. ASL BN 1 relativa a verbale di ispezione n°44 del 27/03/2007 – Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “A. M. LIGUORI” di S. Agata dei Goti (Bn).

L'anno duemilasette, il giorno TRE del mese di AGOSTO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le	Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2) dott.	Pasquale	GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag.	Alfonso	CIERVO	- Assessore	ASSENTE
4) Ing.	Pompilio	FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott.	Pietro	GIALONARDO	- Assessore	_____
6) Dott.	Giorgio Carlo	NISTA	- Assessore	_____
7) Dott.	Carlo	PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott.	Rosario	SPATAFORA	- Assessore	ASSENTE
9) Geom.	Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 6329/SEP del 26/07/2007, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

RITENUTO sussistere le condizioni di cui alla Delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999, avente ad oggetto “Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative”, per proporre la richiesta di autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento dell'ASL BN 1 prot. 106333/ZF del 09/07/2007 dell'importo di € 1.678,00;

per le motivazioni riportate nell'allegato sopra citato rapporto prot. n° 6329/SEP del 26/07/2007 si propone:

- **Di richiedere** l'autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell'ASL BN1 prot. 106333/ZF del 09/07/2007 relativa al verbale di ispezione n° 44 del 27/03/2007 eseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “A. M. LIGUORI” di S. Agata dei Goti (Bn);
- **di imputare** la spesa al capitolo n° 3790 del bilancio 2007;

Ritenuto, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta;

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente SII.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio M. JOLLO)

3790 GR. N. 1692/07

LA GIUNTA

VISTA la propria delibera n° 238 del 27/05/1999 ad oggetto: "Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative";

VISTO il provvedimento della ASL BN 1 prot. 106333/ZF del 09/07/2007, relativo all'ammissione al pagamento dell'ammenda, in sede amministrativa, della somma di € 1.678,00;

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 6329 del 26/07/2007, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento sotto la lettera "A", quale rapporto circostanziato dei fatti richiesto dalla citata delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999;

RITENUTO doversi autorizzare il pagamento della sanzione

Su relazione dell'Assessore al ramo

A voti unanimi

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni in premessa espone:

- **di autorizzare**, ai sensi della lettera a) della Delibera di G.P. 238 del 27/05/1999, la liquidazione ed il pagamento dell'ammenda comminata dalla ASL BN 1 di cui in premessa;
- **di onerare** il Segretario Generale della trasmissione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di esprimere proprie valutazioni circa la sussistenza di dolo o colpa grave dei soggetti destinatari della sanzione;
- **di stabilire** che la spesa graverà sul Cap. 3790 del bilancio 2007 per l'importo di € 1.678,00;
- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività, in considerazione del termine perentorio per il pagamento.

1984

1984


1984

1984

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)



N. 637 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

09 AGO. 2007

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 09 AGO. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 28 AGO. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 28 AGO. 2007.

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il

28 AGO. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE SEP. (presso)
SETTORE FINANZA
SETTORE S.P. (avve)

il /
il /
il /

prot. n. Es 6979
prot. n. 21-8-07
prot. n. _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

10 il 8-07
il 8-07
prot. n. _____
prot. n. _____

Conferenza Conf. gub.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Al Dirigente del
Settore Infrastrutture
SEDE

Prot. n. 6329/SEP del 26/07/2007

RAPPORTO

OGGETTO: Pagamento sanzione amministrativa. ASL BN 1 relativa al verbale di ispezione n° 44 del 27/03/2007 – Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “A. M. LIGUORI” di S. Agata dei Goti (Bn).

PREMESSO CHE:

- In allegato alla nota prot. 56037/ZF del 03/04/2007, il servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASL BN1, ha notificato il verbale di ispezione n° 44 del 27/03/2007, relativo a sopralluogo eseguito presso Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “A. M. LIGUORI” di S. Agata dei Goti (Bn);
- Con il predetto verbale, in particolare, era stato contestato di *“aver omesso di indicare sui quadri elettrici di distribuzione e comando generale piano terra, quadri luci esterne, quadri piano terra, quadro piano rialzato, quadro primo piano laboratorio, quadro sala computer dell'istituto scolastico: la tensione, l'intensità di tensione, il nome del costruttore, l'anno di costruzione e la frequenza, il grado di protezione (IP) e di fare eseguire le prove per accertare le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso quali: correnti di corto circuito, la tenuta al corto circuito, le protezioni contro le sovratensioni, il calcolo delle sovratemperature. Inoltre, i quadri elettrici non sono stati cablati a regola d'arte....”*;

CONSIDERATO CHE:

- con il medesimo verbale veniva prescritto di procedere alla eliminazione delle irregolarità accertate nel termine di 90 gg. dal ricevimento del verbale stesso;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti;


TENUTO CONTO CHE:

- a seguito dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni imposte dal predetto servizio dell'ASL BN1 con il richiamato verbale n° 44 del 27/03/2007, come si riscontra dalla nota prot. 106333/ZF del 09/07/2007, acquisita in data 18/07/2007 al protocollo n. 6034 di questo Settore (allegata in copia), il medesimo Servizio ha espresso parere favorevole all'ammissione al pagamento dell'ammenda in sede amministrativa di € 1.678,00 da effettuarsi presso la Banca di Roma – Agenzia di Benevento 1, sul c/c bancario 653626/78.

Sulla scorta di quanto sopra detto, non riscontrandosi nel caso in specie comportamenti di inerzia e/o di manifesta gravità, si ritiene che sussistono le condizioni per richiedere l'applicazione del disposto di cui alla delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999, ai fini dell'autorizzazione alla liquidazione e pagamento della sanzione di che trattasi.

Tanto si comunica alla S.V. per i successivi adempimenti, ove condiviso il contenuto del presente rapporto.

IL FUNZIONARIO
(ing. Michelantonio PANARESE)



Ing. Paviares
MP

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1

09 LUG. 2007

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro. Tel. 0824/322235-6-7

Benevento

Prot. 106333/2F

Ing. Melillo Valentin
C/O Amm. ne Prov. le Settore
Ser. Largo Caracciolo
Benevento

p. c. **ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA** presso il **TRIBUNALE**
di **BENEVENTO**

**OGGETTO: AMMISSIONE AL PAGAMENTO
DELL'AMMENDA IN SEDE AMMINISTRATIVA**

Con riferimento al verbale d'ispezione del 27/5/07 uo 4h

emesso a carico di Ing. Melillo Valentin



Visto che l'utente ha ottemperato alle prescrizioni come da verbale;




Vista la comunicazione di ottemperanza corredata da idonea certificazione;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


all'ammissione al pagamento dell'ammenda in sede Amministrativa di € 1678,00

Esse milleseicentosettantotto / 100

pari a 1/4 dell'ammenda massima stabilita per le singole contravvenzioni commesse, da effettuarsi presso la
BANCA DI ROMA Agenzia BENEVENTO 1 sul c/c bancario n° 653626/78, evidenziando nella motivazione
del versamento la dicitura "PARTITARIO VINCOLATO n° 10.000 D.L. 758/94" intestato al SERVIZIO
PSAL, entro 30 giorni dalla presente notifica.



Copia del versamento deve essere inviata a questo Servizio.




L'ISPETTORE

SETTORE
PATRIMONIO

6034

DEL 17 LUG. 2007



IL RESPONSABILE DELL'U.O.E
ING. PIETRO VASATURO

Handwritten signature

REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1



DIPARTIMENTO
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Via Patrizia Mascellaro n. 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 308350 - fax 0824 308350
psal.amm@aslbenevento1.it


DPP RPSVI

- 3 APR. 2007

Protocollo generale n. 96037/2f

Benevento, _____

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale
di
Benevento



Ing Melillo Angelo.
10 Amm. Prov. le Settore
SE P Largo Corducci
Benevento

Oggetto: Verbale d'ispezione

no 44


Si trasmette in allegato n. 1 verbale d'ispezione redatto in data 27/3/07 da
personale con funzioni ispettive di questa A.S. L. relativo all'ispezione effettuata

Ist Sup. Albano Maria Liguori Via
S. Antonio Abate

Il Responsabile del Servizio

Ing. Pietro Vasaturo

Vasaturo



data 27/03/2007

no 44

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI BENEVENTO

V E R B A L E D I S P E Z I O N E

Eseguito alla Ditta AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO SETTORE S.E.P. Impianto Metr 6597/B (visita, verifica, accertamento di notizia di reato, ecc.) con Sede Legale in: Benevento, Largo Carducci..... ed attività lavorativa: (istruzione scolastica superiore): SAGATA DE' Gali, Via S. Antonio Abate GIANNELLI presso ISTRUZIONE Superiore Alfonso Maria LIGUORI palazzo proprietà PARRI Astiano.

E' Sono presenti Ma. DE ROSA Andrea, dirigente scolastico, LUERANO Giuseppe, collaboratore scolastico, DE MICHELE Nicola, delegato a presiedere al sopralluogo del responsabile dell' U.T. Provie Soffore Edizia e Patrimoine Ing. MELLILLO Angelo, PASCALE pl. Pasquale, rappresentante della ditta installatore d'impianti elettrici RUSSO Antonietta incaricato dal responsabile del settore S.E.P. succitato, che prendono atto dei seguenti provvedimenti o/o che s'impegnano a consegnare il presente verbale, nel più breve tempo possibile, al responsabile della SCUOLA/società/dittatore locale o/o pubblico/traniere/ ecc. sig. Ing. MELLILLO Angelo nato a Benevento il 01/05/1952, in residence al Parco Appia e domiciliato per la carica presso l'ente locale settore S.E.P. Largo Carducci - Benevento.

A seguito della visita e della verifica eseguita in data 18/12/06 e 27/03/07 presso l'istituto Istruzione A.M. LIGUORI il sottoscritto, LUGI FUGLIESE, UPO del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell' ASL - BN1, sono state accertate a carico della società le seguenti omissioni /contravvenzioni in materia prevenzione e sicurezza (e igiene) del lavoro :

1) Combinato disposto degli artt. 207, 209 e 287 del DPR 547/55 e legge 186/68 nome CEI 17-134, 23 - 49 , 64-50, 64-52 e 23 - 51 (tab.1) poiché ometteva di indicare sui quadri elettrici di distribuzione e comando generale piano terra, quadri luci esterne, quadri piano terra, quadro primo piano laboratorio, quadro sala computer, la tensione, l'intensità di corrente, la frequenza, il grado di protezione (IP), l'anno di costruzione ed il nome del costruttore, e, di fare eseguire le prove per accettare le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso quali: le correnti di corto circuito, la tenuta al corto circuito, le protezioni contro le sovratensioni, il calcolo delle sovratemperature. Inoltre, i quadri elettrici non sono stati cablati a regola d'arte, non hanno chiaramente indicato su ogni interruttore il relativo circuito di appartenenza, non presentano il collegamento elettrico a terra dei frontalini di chiusura dei quadri medesimi, non sono protetti da idonei dispositivi contro le sovratensioni(scaricatori), non proteggono idoneamente ed adeguatamente con dispositivi automatici differenziali di tipo (A) tutti i circuiti elettrici delle prese a spina delle postazioni di lavoro al computer, non è idoneo e conforme alle norme CEI 16/4 e CEI UNI 00722 il cavo d'alimentazione del quadro generale poiché il conduttore gialloverde è utilizzato come conduttore di fase anziché come conduttore di protezione, le connessioni sui dispositivi di protezione sono stati realizzati senza capicorda.

Luigi Fugliese

Poiché, ometteva, ancora di adeguare alle citate norme CEI gli impianti elettrici installati nei locali laboratori e sala computer o secondo, piano terzo, aule informatica 1, 2 e 3, l'impianto di illuminazione esterna, di installare una adeguata illuminazione di sicurezza e di emergenza nella centrale termica, nella segreteria amministrativa, nell'aula magna, nel salone, sulle scale in muratura, e di sostituire gli interruttori magnetotermici che hanno un potere di interruzione di 4500 A. anziché di 6000 A. e di realizzare circuiti elettrici, che attivino e disattivino contemporaneamente nelle varie aule i circuiti luci e prese e di sostituire le prese a spina fisse, di tipo civile da 10 /15 A. singole e/o bipasso, installate nelle pareti non idonee a ricevere gli spinotti di tipo shuko UNEL bivalenti.

2) Art. 272 del DPR 547/55 poiché ometteva di installare a monte dei quadri quadri di piano e del quadro generale idonei dispositivi di protezione magnetotermico differenziale di tipo selettivo contro il rischio elettrico (tensioni di contatto indiretto in caso di guasto pericoloso), e di sostituire gli attuali interruttori automatici differenziali ad alta sensibilità di tipo "AC" con altri di tipo "A" in tutti i circuiti elettrici che alimentano le prese a spina dei computer installati nelle varie aule, nella segreteria e nella segreteria amministrativa, nella stanza del dirigente scolastico ed in quella dei professori ecc., nelle aule d'informatica nn. 1, 2 e 3.

4) Art. 374, comma 2, del DPR 547/55 poiché ometteva di mantenere in buono stato di stabilità, di conservazione e d'efficienza l'impianto elettrico, riguardo alle necessità della sicurezza del lavoro, in particolare è stato constatato nel corso della verifica che:

- * non sono protette efficientemente contro le ossidazioni ed il deterioramento le connessioni dei conduttori di terra e di protezione (molte di queste connessioni sono deteriorate, rotte, divelte dalla corrosione ed ossidazione, nonché dalle sollecitazioni meccaniche);
- * molte lampade d'emergenza sono fuori servizio;
- * i frontalini metallici dei quadri elettrici poiché sono masse non sono collegate elettricamente a terra;
- * gli interruttori magnetotermici differenziali non garantiscono una efficiente selettività dei vari circuiti elettrici;
- * sulle rampe delle scalinate in muratura, non sono state installate luci di sicurezza, lo stesso dicasi lungo le vie di esodo;
- * i frontalini di chiusura delle cassette di derivazione dei sostegni dell'illuminazione esterna non sono collegati elettricamente a terra, inoltre i dispersori dei vari sostegni dei centri luminosi non sono elettricamente interconnessi tra loro e con gli altri dispersori che costituiscono l'impianto di terra generale;
- * Le calaie per la messa a terra della gabbia schermo di protezione contro i fulmini non sono protette per un'altezza non inferiore a 2.5 m. contro il rischio di contatto diretto nel caso in cui lo schermo dovesse essere colpito direttamente da fulmini;
- * manca il collegamento elettrico d'interconnessione dei vari dispersori costituenti gli impianti di terra dell'edificio e della illuminazione esterna;
- * non risultano collegati a terra le masse (alveoli centrali delle prese a spina) e delle attrezzature installate nelle aule d'informatica nn. 2 e 3;
- * non è stata adeguata l'illuminazione artificiale nei locali segreteria, laboratori, aule d'informatica in modo da garantire sulle singole postazioni di lavoro che utilizzano computer un livello d'illuminazione medio mantenuto non inferiore a 500 lux come prescritto dalle Norme UNI EN 12464-1.

[Firma]

A V V E R T E N Z E

I funzionari dell'A.S.L. BNI, addetti ai Servizi Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, hanno facoltà di visitare, in tutte le loro parti, a qualunque ora del giorno e della notte, i locali adatti all'esercizio delle aziende industriali, commerciali, edili, agricole ed i locali attinenti. Gli stessi nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni conferite da Leggi e regolamenti, sono Ufficiali di Polizia Giudiziarie art. 21 Legge 23.12.78 n. 833 ed art. 27 del D.P.R. del 19.03.55 n. 520. Si rammenta, altresì, il contenuto dello >ART. 20 del D.L. del 19.12.94 n. 758 " il termine fissato per la regolarizzazione è prorogabile a richiesta del contravente, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso potrà superare i 90 GIORNI. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravente determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di 90 GIORNI può essere prorogato per una sola volta, a richiesta dello stesso contravente, per un tempo non superiore ad ulteriori 90 GIORNI con provvedimento motivato, che è comunicato immediatamente al PUBBLICO MINISTERO. >ART. 21 del D.L. del 19.12.94 n. 758 " quando risulta l'adempimento alle prescrizioni, l'organo di vigilanza AMMETTE A PAGARE IN SEDE AMMINISTRATIVA nel termine di TRENTA (30) giorni, una somma pari ad un quarto (1/4) dell'AMMENDA STABILITA per ogni singola contravvenzione. Il presente foglio deve essere conservato sul luogo di lavoro per essere esibito a richiesta dei funzionari addetti ai SERV. PREVENZIONE e SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 41 del D.P.R. del 19.03.55).

Le contravvenzioni di cui ai punti nn. 1 e 2 (artt. 269, 267, 267, 272 del DPR 547/55 e s.m.i.) sono punite, rispettivamente, dall'art. 389, lett.c) del DPR 547/55 con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da Euro 258,23 ad Euro 1032,91.

La contravvenzione di cui al punto n. 3 (art. 374 del DPR 547/55 e s.m.i.) è punita dall'art. 389, lett.b) del DPR 547/55 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Euro 516,46 ad Euro 2582,28.

Si prescrive al rappresentante legale / datore di lavoro dell' ente locale come misura immediata, l'eliminazione della/le irregolarità di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Per l'eliminazione della/le prescrizione/ni impartita/te al/ai punti nn. ---- si PREScrive al/ai responsabili della /ditta/ società/cantiere ecc. un tempo massimo di ---- giorni con inizio dal ricevimento del presente verbale.

Dovrà essere data comunicazione SCRITTA DI AVVENUTA OTTEMPERANZA alle prescrizioni di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 a questo SERVIZIO dell' ASL/BNI nei tempi SOPRA fissati.

La verifica dell'avvenuta OTTEMPERANZA alle prescrizioni è eseguita dall'organo di vigilanza direttamente sul posto o tramite l'accettazione della presentazione da parte del contravente della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta eliminazione delle violazioni contestate, corredata d'adeguata documentazione tecnica (relazione tecnica, elaborati grafici, documentazione fotografica, ecc.) comprovante quanto attestato.

Copia del presente verbale è trasmessa con lettera raccomandata A.R. al legale rappresentante della ditta /società /cantiere /ente pubblico e/o locale sig. ing. MELILLO Angelo, datore di lavoro e responsabile S.E.P. dell'ente locale, ed alla PROCURA della Repubblica di Benevento per i provvedimenti di competenza.

F I R M A
DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE,

F I R M A
DEL VERBALIZZANTE
(Luigi Fontana)

