

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI


REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 4951 Progr. N. 1944/15
12/08/2015

VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, Dlgs n. 267 del 18 Agosto 2000)


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa G. Pannella)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Avv. Vincenzo Catalano)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile -
Servizio Edilizia Scolastica 2, Edilizia Pubblica, Espropri

DETERMINAZIONE N. 484 /02 del 07/07/2015

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI PRESSO LE
SEDI DI VIALE MINIERI E DI VIA CAIO PONZIO TELESINO DELL'ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE TELESINO@ - Importo complessivo € 4.552,53 IVA INCLUSA
CAP. 4951
APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA
DI BRIGIDA MAURIZIO DA FAICCHIO (BN)

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. _____

CODICE GESTIONALE N. _____

CIG.: ZEJ154EB98

“Premesso che:

- Tra i Plessi scolastici di competenza di questa Amministrazione Provinciale, rientrano quelli sedi dell'Istituto di Istruzione Superiore Telesino@;
- l'Istituto di Istruzione Superiore Telesino@, attualmente è articolato in tre immobili, che ospitano rispettivamente i vari corsi di studio attivati negli anni, e che lo stesso conta un gran numero di iscritti in crescita continua;
- gli immobili, nei quali sono ospitati il Liceo Scientifico, Classico e linguistico sono ubicati alla via Caio Ponzio Telesino del comune di Teleso Terme, tra loro poco distanti con accesso a mezzo di cortile interno, di proprietà privata ma condotti in locazione da questo Ente. Il Polo Tecnologico, sede del Professionale e del Liceo Scientifico delle scienze applicate, è ubicato in un immobile sito in Piazza A. De Gasperi, di proprietà comunale condotto dall'Amministrazione Provinciale ad uso gratuito.

La dirigenza scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore Telesino, con varie note evidenziava la presenza di alcuni difetti di funzionamento dei serramenti esterni ed interni sia nei plessi di via Caio Ponzio Telesino che nel plesso di Viale Minieri sede del Polo tecnologico, richiedendo un intervento di manutenzione ordinaria degli stessi, onde ripristinarne il corretto funzionamento, evitando fastidiosi inconvenienti e pericolo per gli alunni;

CONSIDERATO CHE:

- da sopralluogo eseguito presso le varie sedi dell'Istituto scolastico, finalizzato ad accertare gli inconvenienti segnalati, è emerso che effettivamente le condizioni di funzionamento di molti serramenti esterni, siti nelle aule delle palazzine Volpe, Cusano e del Polo Tecnologico, presentano difetti di funzionamento dovuti ai meccanismi di apertura e chiusura (cerniere, ferma imposte, cremonesi, molle e rulli di due serrande elettriche, tapparelle e meccanismi di apertura tapparelle presso il polo tecnologico, rotti per usura o danneggiamenti), tali da creare disservizi e da pregiudicare e condizione di areazione e quindi di salubrità degli ambienti scolastici;

TENUTO CONTO CHE:

- 1) a tal fine è stata redatta apposita perizia di stima, dal cui computo metrico, elaborato con l'applicazione, alle singole categorie di lavori, dei prezzi unitari di cui alla Tariffa Regionale vigente Prezzario OO.PP. 2013, scaturisce un importo complessivo di € 4.606,91 oltre IVA e oneri:

C. ca. A. 1. 1000
39843

La perizia di stima prevede la esecuzione dei seguenti lavori:

- lavori di manutenzione degli infissi esterni in ferro, alluminio e legno sia nelle aule che nei corridoi sia della palazzina Volpe che Cusano, mediante sostituzione delle maniglie rotte, registrazione di quelle precarie, sostituzione di guarnizioni ammalorate, apposizione di ferma-vetri laddove mancanti, registrazione di infissi e sigillatura di vetri, sostituzione di rullo completo di cintino, o in alcuni casi di avvolgitore completo di accessori laddove completamento divelto, ;
- lavori di riparazione porte interne, sostituzione delle serrature, registrazione e sostituzione delle cerniere;

Polo tecnologico

- lavori di manutenzione degli infissi esterni in alluminio, mediante sostituzione delle maniglie rotte, registrazione di quelle precarie, sostituzione di meccanismi di avvolgimento tapparelle con fune attualmente rotti o inceppati;
- per garantire tempestivamente e in tempi brevi la realizzazione dei suddetti piccoli interventi manutentivi, onde consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche, è stata contattata la ditta DI BRIGIDA INFISSI s.n.c. da Faicchio alla via Caldaie, che risulta specializzata nello specifico campo di intervento, e che, ha preso visione dei luoghi e della perizia di stima e si è dichiarata disponibile all'immediato avvio degli interventi manutentivi, offrendo un ribasso del 19,00% sull'importo periziato.

Considerato che:

- a seguito della detta offerta, il quadro economico di spesa rimodulato, prevede un importo complessivo di € **4.552,53** così distinto:

a) Lavori.....	€ 4.606,91
b) a detrarre il ribasso contrattuale del 19.00%	€ 875,31
Restano.....	€ 3.731,59
c) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
IVA al 22%.....	€ 820,94
Totale complessivo	€ 4.552,53

- l'importo di € **4.552,53** onnicomprensivi - per i lavori a farsi è da ritenersi congruo, con riguardo alla loro frammentarietà, alla incidenza della mano d'opera, agli oneri e difficoltà per la loro realizzazione;

RITENUTO

- sussistere le condizioni di cui all'art. 125, comma 8, del D.lgs 163/6006;

VISTO

- che la spesa di complessivi € 4.552,53 (IVA inclusa) trova copertura finanziaria con le disponibilità di cui al cap. 4951 del bilancio 2015;
- **Che tali interventi risultano urgenti, improcrastinabili ed indifferibili per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche nel rispetto delle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n.81, come attestato nel verbale di urgenza redatto in data 02/07/2015 ed allegato alla presente;**

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

per tutte le sopraesposte motivazioni

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE la perizia dei "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI PRESSO LE SEDI DI VIALE MINIERI E DI VIA CAIO PONZIO TELESINO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESINO", dell'importo di €. 4.606,91 oltre IVA ed oneri;

DI AFFIDARE la esecuzione dei lavori suindicati, alla ditta DI BRIGIDA INFISSI s.n.c. da Faicchio alla via Caldaie, per l'importo di € **4.552,53**, al netto del ribasso offerto del 19%, compreso IVA ed oneri;

DI APPROVARE, alla luce del ribasso offerto dalla ditta affidataria, il nuovo quadro economico di spesa che si riporta di seguito:

a) Lavori.....	€ 4.606,91
b) a detrarre il ribasso contrattuale del 19.00%	€ 875,31
Restano.....	€ 3.731,59
c) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
IVA al 22%.....	€ 820,94
Totale complessivo	€ 4.552,53

DI DARE ATTO che l'importo dei lavori sarà liquidato, alla ditta appaltatrice, successivamente alla esecuzione dei lavori, previo presentazione di regolare fattura e controllo da parte di questo Settore sulla regolarità dei lavori eseguiti, con successiva determina dirigenziale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

DI INVIARE copia del presente provvedimento, in uno con gli atti tecnico-amministrativi correlati, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la predisposizione e stipula del relativo contratto, le cui spese ricadono tutte a carico della ditta affidataria;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **4.552,53**, sul cap. n. 4951 del bilancio dell'Ente, anno 2015;

Il tecnico Istruttore
(Ing. Paola Borrelli)

Il Responsabile Edilizia scolastica
(Ing. Angelo D'Angelo)

Il Responsabile P.O. Delegata
(Ing. Michelantonio Panarese)

M. Panarese