

- l'art. 9 del D.Lgs 207/2010 al comma 1 prevede che le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento vanno eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento da nominare nell'ambito dei dipendenti di ruolo della Pubblica Amministrazione;
- Il succitato art. 9 del D.Lgs 207/2010 al comma 4 prevede che il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione oppure, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, deve essere comunque un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore ad anni cinque;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico a firma del Responsabile del Servizio Viabilità p.o. con delega dirigenziale prot. n. 0076379 del 20.11.2015;

ATTESO che l'ing. Filippo Iadanza, funzionario tecnico del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, è in possesso dei requisiti di cui innanzi;

RITENUTO di dover procedere, con riferimento agli interventi in oggetto lungo le strade del Comprensorio Telesino - Tammaro, zone 1 - 2 del territorio provinciale, all'individuazione e nomina del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, nella persona dell'ing. Filippo Iadanza, funzionario tecnico del Settore Tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art.9, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di nominare l'ing. Filippo Iadanza, funzionario tecnico del Settore Tecnico, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 163/2006, per la realizzazione dei lavori di ripristino della viabilità e riparazione dei danni arrecati alle strade provinciali del Comprensorio Telesino - Tammaro - zone 1 - 2 in conseguenza dell'evento alluvionale dei giorni 14 - 15 e 19 ottobre 2015;


2. di trasmettere copia del presente atto:

- all'ing. Filippo Iadanza, funzionario incaricato;
- al Presidente della Provincia di Benevento;
- al Segretario Generale della Provincia di Benevento.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO VIABILITA' 2
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese





PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N° 832 /06 DEL 16 DIC. 2015

OGGETTO: Lavori di ripristino del piano viabile delle strade provinciali del Comprensorio Telesino - Tammaro - zone 1 - 2, danneggiate dall'alluvione del 14 - 15 e 19 ottobre 2015. - Nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nella persona dell'ing. Filippo Iadanza, funzionario tecnico della Provincia di Benevento.

RIFERIMENTO CONTABILE:

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- In data 14 - 15 e 19 ottobre 2015 si sono abbattute, sull'intero territorio provinciale, precipitazioni piovose abbondanti e persistenti che hanno assunto il carattere dell'eccezionalità, trasformandosi, in vere e proprie "bombe di acqua", che hanno scaricato su un'area vasta una quantità rilevante di millimetri di piogge;
- l'intensità e la violenza delle precipitazioni piovose, come detto certamente a carattere eccezionale, hanno sconvolto vaste aree del territorio, già di per sé molto vulnerabile sotto l'aspetto idro-geologico, provocando danni diffusi ed ingenti alle infrastrutture stradali, determinando condizioni di estrema criticità e di un vero e proprio stato di emergenza, tanto da richiedere anche l'intervento delle strutture di protezione civile;
- è necessario procedere alla elaborazione di appositi progetti per la esecuzione dei lavori per la riparazione dei danni della rete viaria e per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle sedi stradali con particolare riferimento alle strade provinciali del Comprensorio Telesino - Tammaro - zone 1 - 2;

DATO ATTO che:

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(_____)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)