

# ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

## SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

### UFFICIO IMPEGNI REGISTRARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 4951 Progr. n. 779 dell'11/4/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

(Dott. Serafino DE BELLIS)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico  
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 712

DEL 05 APR. 2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DI COPERTURA E LA ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO GENERATO LA CADUTA DI PARTI DI INTONACO DELL'INTRADOSSO DELLE RAMPE DELLA SCALA DI EMERGENZA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CARAFÀ" DI CERRETO SANNITA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA PIETRA SERVICE DA TOCCO CAUDIO.

IMPORTO LAVORI € 8.983,23 IVA AL 22% INCLUSA –  
IMPEGNO SU CAP. N. 4951 DEL BIL. 2018

CIG N. : Z9H230F14B

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 231 del 01.02.2018, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali dei Servizi " Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Assistenza Tecnica EE.LL –Viabilità 2 e connesse infrastrutture-Forastazione e Edilizia Scolastica

### Premesso che:

Con colloqui intercorsi per le vie brevi, con il Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore G.Carafa di Cerreto Sannita veniva comunicato che nel periodo ultimo scorso si erano evidenziati distacchi d'intonaco all'intradosso delle rampe della scala di emergenza a servizio dell'Istituto scolastico in oggetto, inoltre tali distacchi avevano interessato anche l'intonaco del parapetto del terrazzo di copertura. A seguito di sopralluogo esperito da questo ufficio, oltre all'accertamento di quanto suesposto, veniva evidenziata la necessità di eseguire interventi di manutenzione di varia natura quali, ripristino della funzionalità di parte di pavimentazione divelta, impermeabilizzazione, serramenti mal funzionanti, oltre che i ripristini degli elementi ammalorati quali intradosso delle rampe della scala e parapetto del terrazzo di copertura.

I sopralluoghi eseguiti da parte di questo ufficio confermando quanto già suindicato ne hanno evidenziato l'improgogabilità al fine di ripristinare la sicurezza della struttura scolastica.

Inoltre sono state evidenziate, per gli istituti in oggetto, problematiche circa l'impianto idrico.

Pertanto è stata elaborata una perizia estimativa per gli interventi a farsi nell'istituto in oggetto, allegata alla presente, nella quale si riportano le varie lavorazioni, oltre alla valutazione del costo, che risulta essere di €9.204,13 oltre IVA al 22%.

Questo settore:

- avuto riguardo alla indifferibilità dell'intervento per i motivi di sicurezza suindicati;
- visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 (affidamento diretto) e suo testo coordinato D.lgs 56/2017 ha contattato, per gli interventi da eseguirsi, la ditta La Pietra Service con sede in Tocco Caudio (BN) che, dopo sopralluogo congiunto e visionata la perizia dei lavori da realizzare, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguirli con immediatezza, offrendo sull'importo dei lavori periziati, un ribasso unico percentuale del 20,00%

Pertanto il quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

Lavori	€	9.204,13	
Ribasso del 20%	€	1.840,83	
Restano	€	7.363,30	
Oneri per lo sversamento	€	-	
Oneri sicurezza diretti	€	-	
Totale	€	7.363,30	
Per IVA al 22% sui lavori			€ 1.619,93
<b>Totale</b>			<b>€ 8.983,23</b>

VISTO che:

Tali interventi sono improcrastinabili ed indifferibili per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della **sicurezza** nei luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs 81/2008;

VISTO che:

La spesa è da ritenersi esclusa dalle limitazioni di cui all'art. 163 commi 1 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016 (affidamento diretto ) e suo testo coordinato D.lgs 56/2017

VISTO l'art. 13 comma d, del regolamento Provinciale per i lavori, servizi e forniture in economie approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del n. 13 del 20.02.2008;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L.174/2012

Per quanto suesposto:

DETERMINA

DI APPROVARE la perizia dei lavori di manutenzione ordinaria volti alla messa in sicurezza dei parapetti del terrazzo di copertura e la eliminazione delle cause che hanno generato la caduta di parti di intonaco dell'intradosso delle rampe della scala di emergenza a servizio dell'istituto d'istruzione superiore "G.Carafa" di Cerreto Sannita per un importo di €. 8.983,23 IVA AL 22% inclusa;

DI AFFIDARE alla ditta La Pietra Service con sede in Tocco Caudio (BN) i lavori in oggetto o per un importo contrattuale di €. 7.363,30 oltre IVA al 22% inclusa;


DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 8.983,23 sul cap. n. 4951 del Bilancio 2018 IVA AL 22% inclusa;

DI INVIARE copia del presente provvedimento, in uno con gli atti tecnico-amministrativi correlati, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la predisposizione e stipula del relativo contratto, le cui spese ricadono tutte a carico della ditta affidataria;

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Gaetano Caporaso



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica  
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

