

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2508 Progr. N. 2057 23/05/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE EDILIZIA PUBBLICA

DETERMINAZIONE N° 1155/02 del 23 MAG. 2018

OGGETTO: **Lavori di manutenzione ordinaria afferenti la eliminazione di copiose infiltrazioni di acqua piovana presso il Centro di Sperimentazione denominato CONSDABI, sito alla C.da Piano Cappelle - Benevento.**
Approvazione della spesa e affidamento lavori ai sensi dell'art. 36, comma2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'impresa Bora Srl da Pesco sannita (BN).
Importo complessivo di € 6.064,55 I.V.A. compresa al 22,00%.

RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 2508

CIG: ZD323B06FE

IL RESPONSABILE - P.O. DELEGATA

- **VISTA** la determinazione n. 186 dell'1/02/2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Programmazione Edilizia Pubblica";

Premesso che:

- negli ultimi tempi, il territorio provinciale è stato interessato ripetutamente da avverse condizioni meteorologiche (vento e piogge battenti di eccezionale intensità), con danni non trascurabili a tutto il patrimonio edilizio di questo Ente;

- a seguito di tanto, il Responsabile del Centro di Sperimentazione, denominato brevemente CONSDABI, sito alla C.da Piano Cappelle, ha trasmesso una nota urgente acquisita al protocollo di questo Ente al n. 4357 del 31/01/2018 con la quale ha chiesto un intervento tecnico di manutenzione ordinaria per la eliminazione di copiose infiltrazioni di acqua piovana evidenziata in alcuni ambienti della struttura che hanno da subito pregiudicato e compromesso tutte le attività di laboratorio che ivi si svolgono, con esplicita richiesta di immediato sopralluogo tecnico da parte di funzionari di questo Ente;

- lo stesso Responsabile, inoltre, da colloqui telefonici intercorsi sollecitava ripetutamente l'immediatezza del sopralluogo per la pericolosità che comportava la copertura in plexiglass esistente all'ingresso principale e lungo i corridoi del piano primo della struttura, che danneggiata da ripetuti eventi atmosferici (grandinate) risulta scollata, completamente bucherellata, non più adeguatamente ancorata alla struttura in ferro sottostante, con alcune lastre divelte ed altre in bilico, ad alto rischio di caduta (*si allega documentazione fotografica*);

- **TENUTO CONTO** che, per l'alto rischio di pericolosità in atto e per i danni alle cose e persone che potevano verificarsi per la rottura improvviso dei manufatti, ritenendosi gli stessi a rischio di pericolosità e vulnerabilità lo scrivente si è portato subito in loco per verificare quanto segnalato al fine di porre in essere i dovuti provvedimenti atti ad eliminare ad horas i disservizi segnalati, salvaguardare la privata e pubblica incolumità e mettere la struttura in sicurezza;

- **ACCERTATO** sulla scorta di specifico sopralluogo eseguito in loco che per eliminare gli inconvenienti segnalati, oltretutto molto diversificati e variegati, richiedono interventi mirati tutti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità della struttura, che sinteticamente possono così essere riassunti:

- A) installazione di ponteggio metallico fisso;
- B) rimozione pannellature trasparenti di policarbonato (zona ingresso e corridoi);
- C) scomposizione manto di tegole per la sigillatura e raccordo delle lastre;
- D) rafforzamento della intelaiatura metallica per la posa in opera di nuove lastre in policarbonato;
- E) pulizia di tutti i canali di gronda invasi da aghi di pino, erba e terriccio;
- F) sigillatura con prodotti specifici nelle esistenti lastre in policarbonato;

- **VISTA** la allegata perizia predisposta dallo scrivente tecnico, ammontante ad € 6.213,67, oltre iva al 22,00%, sulla scorta di puntuali sopralluoghi, rilievi ed accertamenti, nella quale sono state previste almeno le lavorazioni ritenute prioritarie ed improcrastinabili, ritenute urgenti per il prosieguo delle attività didattiche nella struttura, rinviando a successivi interventi, di più ampio respiro finanziario, le ulteriori necessità, ad avvenuto reperimento delle più adeguate ed idonee risorse necessarie;

- **CONSIDERATO** che tali interventi sono urgenti, improcrastinabili ed indifferibili per consentire il regolare svolgimento delle attività di laboratorio espletate nel Centro nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81;

- **VISTA** la determina n. 883 del 26/04/2017 con la quale viene approvata la Short List degli Idraulici, Elettricisti, Muratori, Fabbri e Falegnami che hanno manifestato interesse a lavori di minuta manutenzione presso gli Istituti Scolastici e Stabili Provinciali;

- **ATTESO** che per la esecuzione dei lavori innanzi descritti, ritenendo gli stessi rientranti nella fattispecie di quelli previsti dall'art. 36, comma 2) lett.a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nonché del regolamento provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, è stato necessario ricercare una ditta specializzata del settore e che per l'occorrenza, tra le varie interpellate, quella che ha dato la pronta disponibilità è stata la ditta " Bora SRL sita in Pesco Sannita (BN) alla via S.S. 212 I Tronco snc", la quale esperta in tale tipologia di lavori, in possesso dei necessari requisiti di legge, di fiducia dell'Ente, risultante inserita nella short list approvata con la sopracitata determina n. 883/02 del 26/04/2017, ha eseguito un sopralluogo congiunto con lo scrivente tecnico, ha preso visione degli interventi da eseguire dando la piena disponibilità accettando tutte le condizioni impartite da questo Settore Tecnico;

- **CONSIDERATO** che la ditta medesima ha dato la propria disponibilità all'esecuzione degli interventi e che congiuntamente allo scrivente ha eseguito un sopralluogo presso il Centro Sperimentale, ha preso visione dei luoghi e delle occorrenze accettando le condizioni e la quantificazione di spesa da parte dell'Ente, concedendo anche un ribasso del 20,00% sulla spesa stimata, da ritenersi congruo con riferimento, in particolare, alla tipologia dei lavori, alla loro frammentarietà, alla urgenza degli interventi, alla necessità di eseguire le lavorazioni garantendo contestualmente lo svolgimento delle attività di laboratorio che vengono svolte nella struttura;

- **DATO ATTO** che in virtù del ribasso offerto, il quadro economico che ne discende è il seguente:

A) LAVORI :	€ 6.213,67
Ribasso del 20,00%	- € 1.242,73
Totale netto lavori	€ 4.970,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% sui lavori	€ 1.093,61
Somma	€ 1.093,61
TOTALE	€ 6.064,55

RITENUTO

- doversi procedere ad eseguire mirati interventi di manutenzione ordinaria per la eliminazione di copiose infiltrazioni di acqua piovana presso Il Centro Sperimentale denominato brevemente CONSDABI, sito alla C.da Piano Cappelle di Benevento;
- doversi necessariamente ripristinare le normali condizioni di funzionalità e di sicurezza della struttura, impegnando la spesa complessiva di € 6.064,55 sul Cap. n. 2508 del corrente bilancio finanziario;
- ricorrere i presupposti dell'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2) lettera a) del D. L.vo 50 del 18/04/2016;
- potersi procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta " Bora SRL sita in Pesco Sannita (BN) alla via S.S. 212 I Tronco snc";
- **VISTO** il regolamento provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di approvare la spesa complessiva di € 6.064,55, I.V.A. compresa al 22,00%, occorrente per i lavori di manutenzione ordinaria per la eliminazione di copiose infiltrazioni di acqua piovana presso Il Centro Sperimentale denominato brevemente CONSDABI, sito alla C.da Piano Cappelle di Benevento;
- Di approvare l'affidamento dei lavori alla ditta " Bora SRL sita in Pesco Sannita (BN) alla via S.S. 212 I Tronco snc", che si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione degli interventi alle condizioni impartite da questo settore;
- Di impegnare la spesa complessiva di € 6.064,55 sul Cap. n. 2508 del corrente bilancio finanziario;
- Di liquidare e pagare, successivamente, la ditta esecutrice dei lavori, previo controllo da parte di questo Settore sulla regolarità dei lavori eseguiti, con successiva determina dirigenziale e su presentazione di regolare fattura, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

IL Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo CALABRESE)

Il Responsabile - P.O. delegata
(ing. Michelantonio PANARESE)

