

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)


UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 4951 Progr. N. 3282 del 30/10/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA**

(dott. Serafino DE BELLIS)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2382 del 12 OTT. 2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA UBICATA PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO - C.DA PIANO CAPPELLE - BENEVENTO. Affidamento lavori alla ditta "Tecnoimpresa sas" da Campoli M.T. (BN), ai sensi dell' art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 4.840,40 incluso I.V.A.

Riferimento contabile: Cap. 4951

CIG: Z06254B89E

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

- **Vista** la determinazione n. 989 del 07/05/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alcune funzioni dirigenziali non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

PREMESSO che:

- con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 11/09/2018, al prot. n. 32042, **che si allega in copia**, con puntuale documentazione fotografica, il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" di Benevento, chiede a questo Ente, un urgente sopralluogo tecnico, presso la sede di Piano cappelle, per accertare le condizioni di rischio e pericolo che versano i cornicioni e le grondaie della palazzina ubicata presso la sede dell'Istituto Agrario, che in alcuni tratti, completamente divelti, presenta porzioni in bilico che potrebbero collassare e procurare danni a persone o cose;

- viene segnalato, in particolare, che sui numerosi frontalini delle balconate, presenti sul prospetto anteriore e posteriore dell'immobile, e lungo le pareti, diffuse parti di intonaco risultano staccate dal supporto in c.a., con evidenti residui a terra ed altri in bilico con gravi criticità;

CONSIDERATO che, sulla scorta di immediato sopralluogo eseguito presso l'edificio in parola è stato riscontrato che effettivamente è necessario ed urgente procedere alla messa in sicurezza dello stesso per salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

ACCERTATO, sul posto, la estrema pericolosità dei luoghi, dovuta alla eventuale possibilità di crollo di pezzi di manufatti in bilico, lo scrivente **"ad horas"** senza alcun indugio, ha ritenuto necessario ed improcrastinabile porre in essere i dovuti provvedimenti per eliminare il pericolo immediato, pertanto, a tal uopo è stato opportuno e conveniente contattare preventivamente la ditta **"Tecnoimpresa sas" con sede in Campoli M.T. (BN), alla Via S. Nicola Vecchio**, che già sul posto, con separato cantiere, ha dato la propria disponibilità accettando tutte le condizioni impartite da questo Settore; la medesima, su indicazione dello scrivente, ha provveduto a transennare e mettere in sicurezza tutti gli spazi perimetrali dell'edificio

concordando, in tale sede i lavori a farsi, relativi alla sola messa in sicurezza dei luoghi e dello stabile, rinviando a successivi interventi, di più ampio respiro finanziario, ad avvenuto reperimento delle più adeguate ed idonee risorse necessarie per le ulteriori necessità;

- **DATO ATTO** che la succitata ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'edificio in parola, accettando la quantificazione della spesa successivamente, accettando di praticare sui prezzi applicati un ribasso del 20,00% ;

- **VISTO** il computo metrico predisposto da questo Settore ammontante a complessivi **€ 4.959,43**, oltre I.V.A. al 22% e che pertanto con l'applicazione del ribasso offerto il quadro economico che ne discende è il seguente:

A) TOTALE LAVORI :		€ 4.959,43
Ribasso del 20,00%	- € 991,89	
Totale netto lavori		€ 3.967,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22% sui lavori	€ 872,86	€ 872,86
Sommano		€ 872,86
TOTALE		€ 4.840,40

- **ATTESO** che i lavori innanzi descritti, possono ritenersi rientrare nella fattispecie di quelli previsti **dall'art. 36, comma 2) lett.a) del D. Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016**, nonché del regolamento provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del **C.P. n. 13 del 20/02/2008** ;

- **ACCERTATO** che la spesa di **€ 4.840,40** può essere impegnata sul **Cap. 4951 bilancio 2018**;

Visti il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- **di** approvare la spesa complessiva di **€ 4.840,40**, compreso **IVA al 22,00%**, per i lavori **di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza della palazzina ubicata presso l'Istituto Agrario in C.da Piano Cappelle di Benevento**;

- **di** approvare l' affidamento dei lavori alla ditta **"Tecnoimpresa sas" con sede in Campoli M.T. (BN), alla Via S. Nicola Vecchio**;

- **di** impegnare la spesa complessiva di **€ 4.840,40**, compreso I.V.A. al **22,00%** sul **Capitolo 4951 del corrente esercizio finanziario**;

- **di** liquidare e pagare, successivamente, la ditta esecutrice dei lavori, previo controllo da parte di questo Settore sulla regolarità dei lavori eseguiti, con successiva determina dirigenziale e su presentazione di regolare fattura, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Cosimo CALABRESE)

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata
(ing. Angelo D'ANGELO)

