

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

### SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2508 Progr. n. 605 del 12/3/2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

( Dott. Serafino DE BELLIS )



## PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

DETERMINAZIONE N° 641 del 06 MAR. 2019

OGGETTO: : LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL LUCERNARIO POSTO A PROTEZIONE DELLA SALA ESPOSITIVA OSPITANTE L'OBELISCO EGIZIO "ISIDE" DEL MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO.

AFFIDAMENTO DITTA EDIL VETRO SRL  
IMPORTO SPESA € 5.464,30 IVA al 22% INCLUSA.  
IMPEGNO SUL CAP. N.2508 DEL BILANCIO 2019  
CIG: Z60277H0DF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Viste la determinazioni del Segretario-Direttore Generale n. 314 e n. 317 del 01.02.2019, mediante le quali sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali dei Servizi " Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Assistenza Tecnica EE.LL -Viabilità 2 ed Edilizia Scolastica;

PREMESSO CHE:

Con colloqui intercorsi per le vie brevi, il Responsabile del Museo del Sannio comunicava che nel nell'ultimo periodo scorso a seguito degli eventi metereologici che hanno interessato la città di Benevento, con i venti estremamente intensi, la struttura museale "Museo del Sannio aveva subito seri danni e precisamente lo scardinamento di una lastra di plexiglas dalle centine del lucernario posto a protezione di una sala espositiva del piano terra, giusto verbale di intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento.

A seguito di sopralluogo esperito da questo ufficio, accertato quanto suesposto, veniva evidenziata la necessità di eseguire interventi di ripristino della funzionalità della copertura, mediante la seguente tipologia e fasi di lavorazione:

- Fornitura di materiale e ancoraggi della centina mediante utilizzo di gru elevatrice;
- Installazione di ponteggio così come previsto dalla normativa sulla sicurezza;
- Ancoraggio della lastra di plexiglas (Lexan) alle centine del lucernario;

Pertanto, considerata la improcrastinabilità della esecuzione dei lavori, è stata elaborata una perizia estimativa, allegata alla presente, nella quale si riportano le varie lavorazioni oltre alla valutazione del costo, che risulta essere di €. 4.478,94 oltre IVA al 22%.

Questo settore tecnico:

- avuto riguardo alla indifferibilità dell'intervento;
- visto l'art. 36 della Dlgs. 50/2016;

ha contattato la ditta Edil Vetro srl con sede in Via Masseria della Signoria in Montesarchio che, dopo sopralluogo congiunto e visionata la perizia dei lavori da realizzare, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguirli con immediatezza, offrendo sull'importo dei lavori periziati, un ribasso unico percentuale del 20,00%.

Pertanto il quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

<b>Per Lavori</b> (come da computo estimativo)	€ 5.598,67	
A detrarre il ribasso del 20,00%	-€ 1.119,73	
<b>Importo netto lavori</b>		€ 4.478,94
Per IVA al 22% sui lavori	€ 985,37	
<b>Totale costo intervento</b>		€ 5.464,30

VISTO:

- che tali interventi sono improcrastinabili per consentire il regolare svolgimento delle attività nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs 81/2008;
- l'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 13 comma d, del regolamento Provinciale per i lavori, servizi e forniture in economie approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del n. 13 del 20.02.2008;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio 2018

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

Per quanto suesposto

#### DETERMINA

DI APPROVARE la perizia dei lavori per il ripristino della funzionalità del lucernario posto a protezione della sala espositiva ospitante l'obelisco egizio "Iside" del Museo del Sannio di Benevento;

DI AFFIDARE l'esecuzione dei suddetti lavori, ai sensi l'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016 e suo coordinato 56/2017 alla ditta Edil Vetro srl con sede in Via Masseria della Signoria in Montesarchio che ha offerto un ribasso unico percentuale del 20,00% sull'importo periziato e quindi per un importo netto contrattuale di € 5.464,30 compreso IVA al 22%;

DI IMPUTARE la spesa di € 5.464,30 sul capitolo n. 2508 del Bilancio 2019 -

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Gaetano Caporaso

Il Responsabile PO. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese