

**DATO ATTO che:**

- è stato rilevato che la suddetta fattura n. 6 dell'11/04/2019, assunta al protocollo di questo Ente al n. 11471 dell'11/04/2019, come sopra liquidata, inizialmente accettata, riporta un identificativo fiscale della Provincia di Benevento non corretto e, pertanto, non può essere pagata;
- l'impresa **P.D.G. di PALLOTTA Giovanni S.r.l.**, ha, pertanto, trasmesso la nota di credito n. 6 dell'11/04/2019, prot. n. 12289 del 20/04/2019, di € 9.013,91 e la successiva fattura n. 10 del 26/04/2019, prot. n. 12543 del 26/04/2019 di € 9.013,91 con la corretta indicazione del Codice Fiscale della Provincia di Benevento.

**RITENUTO**, pertanto, dover rettificare il punto 2) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 972 del 16/04/2019.

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

1. **di rettificare** il punto 2) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 972 del 16/04/2019 nel modo seguente :
  - **di liquidare e pagare** all'Impresa **P.D.G. di PALLOTTA Giovanni S.r.l. (P.I. 01389960624)** con sede legale in Benevento, alla via Napoli, n. 102, per *"Intervento di somma urgenza, lungo la S.P. n. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE", per ripristino transitabilità, movimento franoso all'altezza dell'insediamento delle case popolari e del fabbricato Eredi Sasso Vinicio"*, la fattura:
    - n. 10 del 26/04/2019 di € 9.013,91 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
2. **di imputare** la spesa di € 7.388,45 per lavori, oltre IVA al 22% per € 1.625,46 e quindi per complessivi € **9.013,91** al **Cap. 7518 – imp. n. 3623/2018**;
3. **di richiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico, Codice IBAN IT08W0200815004000401129492.
4. **di far salvo** quanto altro stabilito con la citata determinazione dirigenziale n. 972 del 16/04/2019.

**L'Istruttore Tecnico**  
Geom. Carmine **RANDELLI**

**Il R.d. P. – Resp.le U.O. Comparto 1**

Arch. Alessandrina **PAPA**

*Alessandrina PAPA*

**Il Responsabile di Servizio Viabilità 2**

**P.O. delegata**

Ing. Michelantonio **PANARESE**

*Michelantonio PANARESE*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZI FINANZIARI  
GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 40022 liquidazione n. 1706  
DATA 8 MAG 2019 FIRMA [Signature] 1918  
Rev 1443

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe CRETA)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1056 del 02/05/2019

Oggetto: Intervento di somma urgenza, lungo la S.P. n. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE", per ripristino transitabilità, movimento franoso all'altezza dell'insediamento delle case popolari e del fabbricato Eredi Sasso Vinicio. Approvazione relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione. RETTIFICA DETERMINA n. 972 del 16/04/2019 di liquidazione alla ditta P.D.G. di PALLOTTA Giovanni & C. S.r.l. (P.I. 01389960624) dell'importo di € 9.013,91 compreso IVA per rata di saldo lavori.  
CIG: Z8627F1E95

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518 - imp. n. 3623/2018

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determinazione n. n. 314 del 01.02.2019 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture".

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 969 del 15/04/2019, per le motivazioni ivi riportate, è stato stabilito quanto segue:

1. **di approvare** lo Stato finale dei lavori in oggetto a tutto il 06.12.2018, ed il certificato di regolare esecuzione del 03.04.2019, per l'importo di:
  - € 7.388,45 oltre IVA al 22% pari ad € 1.625,46 per rata di saldo lavori;
2. **di liquidare e pagare** all'Impresa P.D.G. di PALLOTTA Giovanni S.r.l. (P.I. 01389960624) con sede legale in Benevento, alla via Napoli, n. 102, per "Intervento di somma urgenza, lungo la S.P. n. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE", per ripristino transitabilità, movimento franoso all'altezza dell'insediamento delle case popolari e del fabbricato Eredi Sasso Vinicio", la fattura:
  - n. 6 dell'11/04/2019 di € 9.013,91 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
3. **di imputare** la spesa complessiva di € 9.013,91 al Cap. 7518 - imp. n. 3623/2018;
4. **di chiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico, Codice IBAN IT08W0200815004000401129492.