



Dipartimento di Benevento

pec: arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it

trasmissione via pec

Spett.le Prefettura di Benevento
Ufficio Territoriale del Governo
Corso Garibaldi, 1
82100 Benevento (BN)
prefettura.prefbn@pec.interno.it

Spett.le Giunta Regionale della Campania
Assessore All'Ambiente
80132 Napoli (NA)
vice.presidente@pec.regione.campania.it

Spett.le Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali di Benevento
82100 Benevento (BN)
uod.501706@pec.regione.campania.it

Spett.le Provincia di Benevento
Settore Territorio e Ambiente
82100 Benevento (BN)
protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it

Spett. le Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Benevento
c.a Procuratore della Repubblica
Dr. Aldo Policastro
prof.procura.benevento@giustiziacert.it

U
ARPA CAMPANIA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N. 0008668/2019 del 12/02/2019 Firmatario: ELINA ANTONIA BARRICELLA

Oggetto: Discarica regionale sita in località "La Nocechia" nel Comune di S. Arcangelo Trimonte (BN). Trasmissione nota incontro in Prefettura di Benevento del 12.02.19.

Con riferimento all'oggetto si trasmette la nota con allegati.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'Area Territoriale
Dr. Di Ruocco Vittorio

Il Direttore del Dipartimento
Dr.ssa Elina Antonia Barricella

DRV/vlv



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638



Dipartimento Benevento

Area Territoriale

Oggetto: Discarica regionale di rifiuti non pericolosi alla località Nocecchia del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento)

Come da richiesta pervenuta per le vie brevi dalla Regione Campania Assessorato all'Ambiente in merito alla discarica di Sant'Arcangelo Trimonte si rappresentano, di seguito e in sintesi, gli argomenti aggiornati ritenuti più utili sull'argomento.

La Discarica di Sant'Arcangelo Trimonte - cod. IPPC 5.4, è stata autorizzata con Ordinanza Commissariale n. 291 del 31.12.2009, ai sensi del D.Lgs 152/06 (ex D.Lgs 59/05). L'Autorizzazione Integrata Ambientale è attualmente vigente e ha scadenza 31.12.2019.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - VALORI DI FONDO NATURALE - INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE

- L'ARPAC Direzione Generale, su richiesta della Regione Campania (NA), ha effettuato la valutazione sullo stato delle acque sotterranee e determinato i valori di Fondo Naturale del sito ove è ubicata la discarica; ha altresì proposto, nella relazione conclusiva del 11.10.2017, prot. 61567 del 18/10/2017, alcune indicazioni tecniche necessarie a poter eseguire un monitoraggio ulteriormente significativo della matrice ambientale acque sotterranee.
- Tra le considerazioni conclusive della suddetta relazione è testualmente riportato: *"il sito è definibile comunque come potenzialmente contaminato e si ritiene quindi necessario procedere alla predisposizione ed esecuzione di un Piano di Caratterizzazione per verificare l'eventuale stato di contaminazione"*.
- La Regione Campania (BN) con Decreto Dirigenziale n. 83 del 11.10.2018, ha approvato i valori di Fondo Naturale proposti dal su indicato studio ARPAC.
- La Regione Campania (BN) in Conferenza di Servizi del 06.12.2018 ha approvato la proposta di Piano di Caratterizzazione per la valutazione delle eventuali contaminazioni ambientali del sito.
- La cantieristica per i lavori di indagine di caratterizzazione è stata avviata il giorno 11.02.2019.

INTERVENTI DI ARPAC DIPARTIMENTO DI BENEVENTO IN AMBITO AIA E AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALL'A.G.

- Lo scrivente Dipartimento Provinciale ARPAC ha eseguito presso la Discarica Regionale in oggetto una visita ispettiva, in ambito delle procedure AIA, articolata in due sopralluoghi, in data 18/12/2017 e 24/01/2018. L'ispezione ha avuto lo scopo anche di verificare gli adempimenti a carico della SAMTE Srl, disposti dal Tribunale di Benevento, Sezione penale, Ordinanza n. 50 del 8.11.2017, al fine di poter procedere al dissequestro dell'area di discarica.

1/4

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0008668/2019 del 12/02/2019
Firmatario: VITTORIO DI RUCCIO, VINCENZO DE GENNARO ROJHO, ELINA ANTONIA BARRICELLA



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638



Dipartimento Benevento

Area Territoriale

- Dal controllo sono state accertate le opere richieste dall'Autorità Giudiziaria quali la presenza dei nuovi tre piezometri, denominati P9, P10 e P11, e l'avvenuta esecuzione delle opere di messa in sicurezza a valle del Lotto II.
- Le risultanze dell'ispezione AIA e le criticità riscontrate, unitamente a suggerimenti e indicazioni finalizzati ad ottenere una più confacente gestione tecnica dell'impianto a tutela dell'ambiente, sono stati trasmessi alle autorità interessate con relazione prot. ARPAC n. 8278 del 08.02.2018. In particolare al paragrafo 5 "Osservazioni conclusive" sono state descritte le principali criticità tecniche riscontrate da ARPAC per quanto riguarda le proprie competenze.
- L'Autorità Giudiziaria, a seguito dell'ispezione e delle risultanze di ARPAC ha dissequestrato l'impianto di discarica.
- Per quanto concerne le indicazioni tecniche formulate a seguito del controllo AIA si evidenzia che le competenze di ARPAC in merito alla conduzione della discarica sono state definite in varie note, tra le quali:

- con nota ARPAC n. 67723 del 22.11.2018 è stato precisato: *"Non si ravvisano diverse determinazioni rispetto a quelle già espresse. In particolare nella relazione della visita ispettiva ARPAC, trasmessa con prot. n. 8278 del 8.2.2018, al paragrafo 5 Osservazioni conclusive era già specificata la verifica positiva dell'avvenuto adempimento da parte della SAMTE srl delle prescrizioni richiamate nell'Ordinanza del 8.11.2017 del Tribunale di Benevento Sezione Penale, necessarie e propedeutiche alla riapertura della discarica."*

Tutte le indicazioni contenute al medesimo punto della relazione costituiscono le normali ed ovvie indicazioni finalizzate a garantire la gestione operativa della discarica ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell'AIA assentita.

Spetta al gestore della discarica, nell'ambito delle proprie competenze, la valutazione delle scelte tecniche e gestionali necessarie ad assicurare la corretta conduzione dell'impianto in modo da garantire al tutela dell'ambiente".

CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato si fa presente che gli interventi indicati al paragrafo 5 "Osservazioni Conclusive" della relazione di ispezione AIA, che vengono di seguito riportati, debbano essere tutti realizzati preliminarmente all'ipotizzata riapertura al conferimento di rifiuti in discarica.

1. *ripristinare la pavimentazione dell'impianto di discarica risanando anche le porzioni con lesioni o rotture, le cordolature di contenimento e, in generale, i sistemi di raccolta delle acque di dilavamento incidenti sulle aree di manovra e sui teli. La sistemazione della pavimentazione, unitamente al rifacimento della rete di canalizzazione e delle livellette di scolo, ove necessario, deve garantire l'impermeabilità del sottosuolo da fenomeni di potenziale contaminazione delle acque superficiali di dilavamento derivanti dalle attività di gestione di discarica rifiuti;*
2. *presentare una planimetria e relazione tecnica di verifica relativamente alle condotte presenti nel comprensorio, ai loro percorsi e recapiti, alla luce dei dati progettuali e di*

2/4

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0008668/2019 del 12/02/2019
Firmatario: VITTORIO DI RUCCO, VINCENZO DE SERRA ROJINO, ELINA ANTONIA BARRICELLA





Dipartimento Benevento

Area Territoriale

quanto constatato in sede di sopralluogo; fornire inoltre garanzie tecniche, previa specifica verifica, sulla idonea tenuta delle vasche di prima pioggia presenti nell'impianto;

3. garantire la corretta gestione delle acque di prima pioggia raccolte dalle vasche del comprensorio le quali potranno essere rispettivamente:
 - a. gestite come rifiuto liquido, con deposito distinto dal percolato e con CER diverso 16 10 02, se compatibile, come previsto in AIA;
 - b. scaricate previa effettuazione di speditive analisi chimiche e di adeguato trattamento di depurazione, se dovuto, da sottoporre a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente, essendo ad oggi previsto unicamente un sistema di sedimentazione;
4. nel caso in cui si preveda di riaprire al conferimento i Lotti I e II tutte le acque di dilavamento incidenti sui rifiuti e sulle aree di manovra/transito dei mezzi (acque di prima e di seconda pioggia) dovranno essere gestite conformemente a quanto previsto al punto 3) tenuto conto che le stesse verranno a contatto con i rifiuti direttamente o indirettamente nelle aree di manovra/transito automezzi;
5. come già richiesto in sede di sopralluogo del 18.12.2017 la SAMTE deve trasmettere il consuntivo dei FIR relativi alla gestione del percolato, comprensiva di una stima dei quantitativi di acque di prima pioggia gestite unitamente allo stesso come dichiarato nel Verbale n. 808 del 18.12.17, ribadendo comunque quanto rappresentato al punto 3);
6. nel caso in cui si decida di trattare le acque di prima pioggia diversamente da rifiuto, sarà necessario tenere un apposito Registro presso l'Impianto in cui si riportano dati sulla piovosità, le date in cui le stesse (previo trattamento e previa analisi chimica da allegare) siano poi state scaricate in corpo idrico superficiale, dati sui quantitativi gestiti;
7. garantire il funzionamento e l'efficienza della rete di collettamento delle acque di dilavamento, la tenuta delle vasche di prima pioggia e il corretto svuotamento delle stesse dopo ogni evento meteorico significativo, facendo sempre riferimento a quanto previsto dal citato punto 3);
8. con riferimento ai rifiuti prodotti dall'impianto, autorizzati nell'Ordinanza Commissariale, individuare nell'area di impianto specifiche aree destinate a "Deposito temporaneo di rifiuti" per singola tipologia di rifiuto, rappresentando che eventuali rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in aree coperte. Diversi rifiuti caratterizzati da differenti CER potranno essere gestiti solo previa Autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità Competente.
9. garantire la tenuta presso l'impianto di un Registro di Carico e Scarico in cui siano inclusi tutti i rifiuti gestiti, derivanti sia dalle attività di manutenzione ordinaria, sia dalle attività di manutenzione straordinaria, che relativi alla gestione del percolato, delle altre tipologie di rifiuti prodotti, dei fanghi derivanti dalla pulizia periodica dei sistemi di raccolta delle acque di dilavamento, delle acque di prima pioggia che il Gestore decide di trattare come rifiuto liquido;
10. ripristinare completamente le condotte di adduzione e prelievo del biogas anche per il I Lotto, ove non già effettuato, a seguito del completamento dei lavori e garantire il funzionamento in continuo della torcia di combustione nelle more dell'approntamento di diversi sistemi di gestione del biogas;

3/4

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0008668/2019 del 12/02/2019
Esponente: VITTORIO DI RUCCO, VINCENZO DE GERRARO ROJHO, ELINA ANTONIA BARRICELLA





Dipartimento Benevento

Area Territoriale

11. predisporre e conservare presso l'Impianto un Registro sul funzionamento della torcia di combustione del Biogas (tempi di funzionamento, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quantitativo stimato combusto);
12. programmare il completamento della copertura del III Lotto, previa richiesta all'Autorità Giudiziaria e Autorità competenti, al fine di ridurre drasticamente la permeazione nei rifiuti di acque meteoriche zenitali e i volumi di percolato conseguentemente prodotti;
13. in merito alla BAT/MTD, richiamate in AIA e nella Tabella su riportata, si chiede una Relazione di riscontro riferita a tutti i punti della tabella all'indicazione "Da riscontrare". La Relazione dovrà essere integrata all'eventuale ripresa dei conferimenti riscontrando l'applicazione puntuale delle singole BAT ai punti con indicazione "Da riscontrare dopo ripresa attività".

Si prende atto altresì del documento della SAMTE Srl, che si allega, pervenuto con prot. 8581 del 12.2.2019, il quale recepisce integralmente le indicazioni di ARPA, di cui sopra,

Benevento 12.2.2019

Il Dirigente dell'UO SURC

Dott. Vincenzo De Gennaro Aquino

Il Dirigente dell'U.O.C. Area Territoriale

Dott. Vittorio Di Ruocco

Il Direttore del Dipartimento Provinciale

Dott.ssa Elina Barricella

U
ARPA CAMPANIA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0008668/2019 del 12/02/2019
Firma: VITTORIO DI RUOCCO, VINCENZO DE GENNARO AQUINO, ELINA ANTONIA BARRICELLA

